

Prince Color® Decotop SAL

Tenkovrstvová tixotropná lazúra na vodnej báze s vynikajúcou odolnosťou proti klimatickým vplyvom a UV žiareniu

Rozsah použitia

- Do interiérov aj exteriérov.
- Lazúra je vhodná na všetky drevené povrchy, rozmerovo stále aj nestále.

Vlastnosti

- Paropriepustná.
- Odolná proti poveternostným vplyvom a UV-žiareniu.
- Hodvábne lesklá, zachováva prírodnú textúru dreva.
- Tixotropná úprava.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, zbavený masťoty, vosku, silikónu a prachu.

Prípustná vlhkosť podkladu: ihličnaté drevo - max. 15 %, listnaté drevo - max. 12 %.

Doporučujeme vykonať náterovú skúšku na určenie vhodnosti podkladu pre náter. Skôr ošetrované drevo je nutné dôkladne očistiť a odstrániť všetok starý náter. Zašednuté a staršie drevo sa musí pred impregnačným náterom obrúsiť až na čerstvé drevo a potom ošetriť ako nové drevo (vzhľadom na vyšší počet prasklín doporučujeme vykonať min. 2 impregnačné nátery). Najčastejšie závady dreva – popraskané drevo, drevo s väčším množstvom živice, točivý rast dreva, červená hniloba, nevhodná konštrukcia (odtok, sklon hrán vonkajšieho dreva a hranolov, skosenie, neodborná montáž obloženia). Ak je to nutné, použite na odstránenie plesní pred impregnáciou prípravok Prince Color® Multi Top FC a opláchnite vodou, vysušte.

Nanášanie: Náter sa musí naniesť na všetky strany dreva vystavené poveternostným vplyvom. Dbajte najmä na natretie rezných plôch a hrán. Miesta s hrčami očistite pred náterom nitroriedidlom (alebo lakovým benzínom), rovnako aj miesta s výronmi živice. Materiál pred aplikáciou dôkladne premiešajte, používajte v dodávanej konzistencii a nanášajte v smere letokruhov dreva plochým štetcom na nanášanie lazúr (prírodné štetiny). Na obrúsenie plôch po každom nátere používajte jemný brúsny papier alebo plátno (220-280 grid).

Podklady

Všetky drevené diely ošetrované aj neošetrované, staré nátery lazúrovacích farieb po zodpovedajúcej predúprave.

Spracovanie

Základný a vrchný náter v interiéri:

Nové drevo:

– základný náter: 1x Prince Color® Decotop SAL neriedený

– vrchný náter: 1x Prince Color® Decotop SAL tónovaný, neriedený (v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou, napr. sauny, pivničné priestory) odporúčame 1x základný náter materiálom Prince Color® Decotop UWP)

Staré lazúrovacie nátery:

– podľa stavu povrchu prebrúsiť a očistiť od prachu a event. masťoty, potom natrieť 1x–2x Prince Color® Decotop SAL tónovaný

Základný a vrchný náter v exteriéri:

Nové drevo:

– základný náter: 1x–2x sýto Prince Color® Decotop UWP

– vrchný náter: 2x–3x podľa zaťaženia poveternostnými vplyvmi materiálom Prince Color® Decotop SAL tónovaný

Staré lazúrovacie nátery:

– podľa stavu očistiť, obrúsiť alebo odbrúsiť, miesta surového dreva natrieť 1x sýto základným náterom materiálom Prince Color® Decotop UWP.

Skladovanie

- Balenie 5 l; 2,5 l a 0,75 l, v kovových plechovkách.
- Skladovať v chlade, nie v mraze, v suchom a zateplenom sklade max. 24 mesiacov od dátumu výroby. Nádoby uchovávať dobre uzavreté, načaté nádoby čo najskôr spotrebovať!

Dôležité upozornenia

- Pred a počas spracovania dôkladne rozmiešať. Bezfarebný druh lazúry používať len ako základný náter, na zosvetlenie tmavých farebných odtieňov alebo ako zakončovací náter farebných lazúr.
- Dvere a okná uzatvárať až po dôkladnom preschnutí.
- Stavebné drevené diely, ktoré nedržia rozmery, je nutné pred ich montážou všestranne chrániť. Drážky a perá je nutné zhotoviť odborne, tzn. so zadným vetraním (norma DIN 68800, časť 3 - ochrana dreva v stavebníctve).
- Pri drevených stavebných dieloch vystavených poveternostným vplyvom musí byť zaistený rýchly odtok vody pomocou zodpovedajúcich odkvapových hrán.

Technické údaje

Materiálová báza	Čistá akryl-kopolymérová dispezia, bez zmäkčovadiel
Hustota	1,05 - 1,10 g/m ³
Farebný odtieň	Prírodných 14 odtieňov, BASF – 62 odtieňov
Stupeň lesku / Povrch	Hodvábne lesklý
Hrúbka suchej vrstvy	20 µm strednej hrúbky vrstvy
Teplota spracovania (teplota vzduchu a podkladu)	Nespracovávať pri teplote pod +5 °C, ani na priamom slnku a pri vysokej vlhkosti vzduchu
Spracovanie	Natieranie, Striekanie: <u>Airless</u> : v originálnej konzistencii, ø trysky 0,18–0,28 mm, tlak 100 bar <u>Tlakové</u> : v originálnej konzistencii, ø trysky 1,2 mm, tlak 3–4 bar
Spotreba (na náter)*	cca. 80–110 ml/m ² podľa nasiakavosti podkladu
Doby schnutia (20 °C / 65 % rel. vlhkosť vzduchu)	Pretierateľná: po 2 hod., Vytvrdnutá: po 1–2 dňoch
Farebné tónovanie	Podľa vzorkovníkov BASF
Riedenie	Ak je to nutné vzhľadom k počasiu (vysoké teploty), tak vodou.

* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu (vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220).

- Dbať aj na dostatočný uhol sklonu vodorovne uložených dosiek (najvhodnejší uhol = 30°) a na to, aby v konštrukcii neboli ostré, ale zaoblené hrany (do 45°).
- Ak sa v exteriéri objaví viditeľné poškodenie náteru, mali by sa neodkladne vykonať obnovovacie alebo renovačné práce.
- Najmä pri svetlých odtieňoch lazúry, napr. 0061, 0039, 0040, môže dôjsť k zfarbeniu v miestach s hrčami a to vplyvom vodou rozpustných substancií v dreve.
- Čistenie náradia ihneď po použití vodou.

Likvidácia odpadu

- Nevylievajte do pôdy, kanalizácie a vodných tokov.
- Prázdne obaly sa môžu recyklovať alebo sa musia likvidovať v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu obalov. Zvyšky náterovej hmoty zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu nebezpečného odpadu.
- Kód odpadu N 08 01 11, obal N 15 01 10.

Bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné pokyny:** Pri výskyte symptómov nevoľnosti alebo pri pochybnostiach privolať lekársku pomoc. Pri bezvedomí nevyvolávať zvracanie. Sledovať životne dôležité funkcie (dýchanie, srdcovú činnosť, pulz). Transportovať k lekárovi, príp. ihneď privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý nedýcha, spriechodniť dýchacie cesty (napr. odstrániť zvratky) a začať umelé dýchanie z úst do úst.
- **Pri nadýchaní:** Zaisťiť prívod čistého vzduchu, postihnutého uložiť v klude a teple. Pri nedostatočnom dýchaní alebo zastavení dychu zaviesť umelé dýchanie. Pri bezvedomí uložiť v stabilizovanej polohe na boku a privolať lekársku pomoc. Nevdychovať pary. Priestory dobre vetrať.
- **Pri styku s pokožkou:** Okamžite odložiť kontaminované oblečenie, postriekanú pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydlom alebo vhodným čistiacim prostriedkom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Po umytí ošetriť vhodným reparačným krémom.
- **Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vyplachovať čistou tečúcou vodou min. 10 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

- **Pri požití:** Vypláchnuť ústa vodou, vypiť pohár vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať obal alebo označenie výrobku.
 - Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť.
 - Pri nástreku používať vhodné vybavenie na ochranu dýchacích orgánov. Používať osobné ochranné prostriedky na oči a tvár. Používať vhodné ochranné rukavice. Pri dlhšom alebo opakovanom styku používať ochranný krém. Používať ochranný odev.
 - EU limitné hodnoty VOC pre tento výrobok (Kat. A/e: 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. VOC 130g/l.
 - Preprava: nepodlieha predpisom ADR/RID
- Podrobnejšie informácie – vid' karta bezpečnostných údajov.*

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Kvalita výrobku je zabezpečená systémom založeným na požiadavkách noriem ISO 9001 a ISO 14001. Výrobca nemôže byť zodpovedný za žiadne škody, ktoré vznikli nesprávnym alebo nevhodným použitím výrobku alebo použitím bez dodržania pokynov.

Možnosti farebných odtieňov

	SWL		HSL		SAL		HQL	
	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR
Amazonas	•	•	•	•	•	•	•	•
Apfel	•	–	•	–	•	–	•	–
Asche	•	•	•	•	•	•	•	•
Azur	•	•	•	•	•	•	•	•
Bordeux	•	•	•	•	•	•	•	•
Brombeere	•	•	•	•	•	•	•	•
Buche	•	•	•	•	•	•	•	•
Creme	x	x	x	x	•	•	•	•
Delphin	•	•	•	•	•	•	•	•
Ebenholz	•	•	•	•	•	•	•	•
Eichehell	•	•	•	•	•	•	•	•
Eichemittel	•	•	•	•	•	•	•	•
EicheNatur	•	•	•	•	•	•	•	•
Eis	x	x	x	x	•	–	•	–
Enzian	•	•	•	•	•	•	•	•
Erdbeere	•	•	•	•	•	•	•	•
Erde	•	•	•	•	•	•	•	•
Erle	•	•	•	•	•	•	•	•
Farblos	•	–	•	–	•	–	•	•
Flieder	x	x	x	x	•	–	•	–
Ginster	•	–	•	–	•	–	•	–
Gletscher	•	•	•	•	•	•	•	•
Jade	•	•	•	•	•	•	•	•
Kalk	•	•	•	•	•	•	•	•
Karamell	•	•	•	•	•	•	•	•
Kastanie	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiefer	•	•	•	•	•	•	•	•
Kirsche	•	•	•	•	•	•	•	•
Kirschholz	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiwi	x	x	x	x	•	•	•	•
Koralle	•	–	•	–	•	–	•	–
Lagune	•	–	•	–	•	–	•	–

	SWL		HSL		SAL		HQL	
	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR	INTERIÉR	EXTERIÉR
Lachs	•	–	•	–	•	–	•	–
Laub	•	•	•	•	•	•	•	•
Lava	•	•	•	•	•	•	•	•
Limone	•	–	•	–	•	–	•	–
Linde	x	x	x	x	•	•	•	•
Magnolie	•	•	•	•	•	•	•	•
Mahagoni	•	•	•	•	•	•	•	•
Mais	x	x	x	x	•	–	•	–
Mandarine	x	x	x	x	•	–	•	–
Mango	•	•	•	•	•	•	•	•
Minze	x	x	x	x	•	•	•	•
Moor	x	x	x	x	•	•	•	•
Muskat	•	•	•	•	•	•	•	•
Nussbaum	•	•	•	•	•	•	•	•
Palisander	•	•	•	•	•	•	•	•
Pflaume	•	•	•	•	•	•	•	•
Rauch	•	•	•	•	•	•	•	•
Rosenquarz	•	•	•	•	•	•	•	•
Sahara	x	x	x	x	•	–	•	–
Seerosen	x	x	x	x	•	•	•	•
Schilf	•	–	•	–	•	–	•	–
Schlehe	•	•	•	•	•	•	•	•
Smaragd	•	–	•	–	•	•	•	•
Taube	•	•	•	•	•	•	•	•
Teak	•	•	•	•	•	•	•	•
Teich	•	•	•	•	•	•	•	•
Treibholz	•	•	•	•	•	•	•	•
Tundra	x	x	x	x	•	•	•	•
Vanille	x	x	x	x	•	•	•	•
Walnuss	•	•	•	•	•	•	•	•
Ziegel	•	•	•	•	•	•	•	•
Zitrone	x	x	x	x	•	–	•	–

Vysvetlivky:

• vhodný	– nevhodný	X nedá sa tónovať
----------	------------	-------------------

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
 T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
 F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
 F: 041/72 345 92
 E-mail: objednavky.sk@basf.com
 Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.– V, Senec
 T 0918 444 918
 T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
 T 0918 444 918
 T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezínok, Piešťany, Senica, Skalica
 T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trvdosín
 T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
 T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
 T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
 T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Lubovňa
 T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
 T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Marec 2012

Novým vydaním stráca staré platnosť.